GT | Págs. Nº
f | 7989

2014

Relatório de Patologias e Anomalias em Peças Concretadas na Obra do TPS Ampliação. Bloco B2 – Subsolo.

13/06/2014

Levantamento em Peças de Estrutura de Concreto (Blocos de coroamento, vigas baldrames e pilares) no Bloco B2, entre os Eixos 19 a 21 - (Sub Solo).

GT Págs. Nº 7970

Imagem n.º 5607_13/06/2014 : Mostra concreto do pilar P27 do Eixo 20, com bexigas na lateral e cantos com arestas com mal acabamento; Que necessitará de reparos conforme orientação e procedimentos de especialista em recuperação estrutural.

Imagem n.º 5608_13/06/2014 : Mostra concreto do pilar P27 do Eixo 20, trecho danificado na lateral e cantos com arestas com mal acabamento. Existem marcas de reparos anteriores que necessitam de inspeção aprofundada para sua validação.

GT	Págs. Nº
	7971

Imagem n.º 5610_13/06/2014 : Mostra concreto da viga baldrame VB.-1.11 entre os eixos 19 e 20, com fissura na parte superior e lateral; Necessitará de reparos conforme orientação e procedimentos de especialista em recuperação estrutural.

1

Imagem n.º 5611_13/06/2014 : Mostra concreto do pilar P75 do Eixo 20, em vários pontos, com adensamento mal executado, como nos cantos e arestas com mal acabamento; Necessitará de reparos conforme orientação e procedimentos de especialista em recuperação estrutural.

CT | Págs. Nº 7972

Imagem n.º 5612/5613_13/06/2014 : Mostra concreto do pilar P74 do Eixo 19, na lateral, com adensamento mal executado, principalmente na junta de concretagem, nos cantos além de arestas com mal acabamento. Necessitará de reparos conforme orientação e procedimentos de especialista em recuperação estrutural.

Imagem n.º 5614_13/06/2014 : Mostra concreto do pilar P26 do Eixo 19, na lateral, com anomalia e adensamento mal executado, cantos e arestas com mal acabamento. Necessitará de reparos conforme orientação e procedimentos de especialista em recuperação estrutural.

Notas :

1. **A identificação das fotografias (numeração e data) deste trabalho é a mesma constante no arquivo geral de acompanhamento dos serviços, e foi mantida para facilitar seu rastreio.**
2. **As ocorrências de patologias e anomalias em peças de concreto mostradas neste trabalho irão necessitar de reparos, conforme orientação e procedimentos de eventual especialista em recuperação estrutural. A detecção das mesmas só foi possível após as operações de desforma e posterior limpeza do local da obra, tarefa iniciada após a suspensão total de atividades pelo Consórcio CPM.**

Fortaleza, 13 de junho de 2014.

Lourembergue Saraiva de Moura
Engenheiro Civil
CREA: 11448 - RNP: 060205509-1
SN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.

Cliente

Evandro Studart Filho
AS IV - Engenheiro Civil - Estruturas
Mat.: 17.415-29

Elton Gomes da Silva
AS IV - Engenheiro Civil
Matrícula: 17700-30
CREA: 2100143379 D/RN