

BALCÃO DE INFO. - VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:25



BALCÃO DE INFO. - VISTA SUPERIOR ESPECIFICADA
ESCALA 1:25



BALCÃO DE INFO. - CORTE AA
ESCALA 1:25



BALCÃO DE INFO. - PERSPECTIVA EXPLODIDA
SEM ESCALA



BALCÃO DE INFO. - PERSPECTIVA
SEM ESCALA



MOLDURA DO MONITOR - VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25



BALCÃO DE INFO. - VISTA LATERAL
ESCALA 1:25



BALCÃO DE INFO. - VISTA A
ESCALA 1:25



BALCÃO DE INFO. - VISTA C
ESCALA 1:25



BALCÃO DE INFO. - VISTA B
ESCALA 1:25



BALCÃO BVRI - VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:25



BALCÃO BVRI - PLANTA BAIXA
ESCALA 1:25

BALCÃO BVRI - VISTA INTERNA
ESCALA 1:25



BALCÃO BVRI - DETALHE DO TAMPO
ESCALA 1:25



BALCÃO BVRI - VISTA EXTERNA
ESCALA 1:25



BALCÃO BVRI - CORTE AA
ESCALA 1:25

BALCÃO BVRI - DETALHE DO TAMPO
ESCALA 1:10



BALCÃO BVRI - CORTE BB
ESCALA 1:25



BALCÃO BVRI - CORTE CC
ESCALA 1:25



BALCÃO BVRI - DETALHE 1 - CANALETA LÓGICA
ESCALA 1:10



BALCÃO BVRI - DETALHE ELÉTRICA E LÓGICA)
ESCALA 1:10



BALCÃO BVRI - DETALHE DE SUSTENTAÇÃO(CORTE)
ESCALA 1:10



BALCÃO BVRI - ESPAÇO DOS MONITORES
ESCALA 1:25

BALCÃO BVRI - DETALHE CANTONEIRAS DE SUSTENTAÇÃO (VISTA)
ESCALA 1:25



BALCÃO BVRI - DETALHE FURAÇÃO DE TAMPO E FIXAÇÃO
ESCALA 1:10

ESPECIFICAÇÕES:
- todos os serviços em madeira deverão ser executados em oficina por mão de obra especializada, e os mesmos só deverão ser montados no local definitivo.
- todas as madeiras deverão ser de boa qualidade sem defeitos, com grãos uniformes, isentas de nós, fendas, empenamentos, etc.
- as ferragens deverão ser de boa qualidade, especificadas no memorial descritivo, não sendo aceitas ferragens com acabamento inferior ao cromado.
- a execução dos trabalhos em geral deverão obedecer rigorosamente aos detalhes dos desenhos. Em caso de dúvidas, consultar a fiscalização.

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA

INFRAERO

AEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES -SBVT

TERMINAL DE PASSAGEIROS

ARQUITETURA E URBANISMO

DETALHES DE MÓVEIS

REFORMA | PROJETO BÁSICO

VT.06/201.07/04717/01