

### COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Local: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES					Data Base: DEZ/2010				
CÓDIGO 5.11.9.1		SERVIÇO: DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L""T" OU "X" INCL PORTAS						UNIDADE m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	COEFICIENTE	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO				
CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					-				
Encargos Sociais de 110,66%					-				
(B) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA					-				
CUSTO HORÁRIO TOTAL					-				
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)		1	m²/h	(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) / C					
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
2405	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	M2	1,0000000	107,41	107,41				
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					107,41				
Referência: CPU SINAPI 73862/9				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)	107,41				
Composição de preço elaborada embasada nas composições acima referidas.				BONIFICAÇÃO-BDI 23,02%	24,72				
				<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>	<b>132,13</b>				